

## 暂停使用认证证书和标志的通知

获证组织：通化钢铁股份有限公司

【证书编号：16221P10014L】

根据国家市场监管总局 2023 年 4 月 6 日发布的《2022 年建筑材料产品质量国家监督抽查情况通报》，公司下属制造商辉南轧钢有限责任公司存在热轧带肋钢筋国家监督抽查产品检验不合格问题。

根据我公司规定，经公司研究决定如下：

1、从 2023 年 4 月 6 日起至 2023 年 7 月 5 日暂停贵单位使用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋产品认证证书，停止在任何场合、任何材料上再使用以上产品认证证书和认证标志。

2、请企业积极配合属地市场监管部门开展整改，待通过属地市场监管部门的检查和验收后，可向我公司提交恢复使用认证证书和认证标志的申请和相应证明材料，我公司将派现场检查组实施恢复认证的特殊检查。

3、待检查结果认定后，公司将再决定是否恢复或撤销贵单位热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋认证证书（证书编号：16221P10014L），并向国家认监委通报。

望贵单位接到此通知后，积极配合完成整改，并在暂停期截止前配合我公司派出的现场检查组开展现场检查并完成结果认定。如在暂停期截止前仍因客观原因无法接受现场

检查，如在暂停期截止前仍因客观原因无法接受现场检查，  
请提前 10 个工作日与公司协商解决方案。如不遵守上述决  
定，公司将撤销认证证书，并向社会公告。

特此通知。

中冶检测认证有限公司

2023 年 4 月 7 日

